

### REGISTRE ACCESSIBILITÉ

## COMMENT ÇA MARCHE?

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est à l'origine de la réglementation sur l'accessibilité des établissements et des installations recevant du public.

Le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmé, dit Ad'AP, est une étape obligatoire pour tout établissement ne répondant pas aux exigences d'accessibilité actuelles.

Le CNISAM (Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers) accompagne les entreprises artisanales et petites entreprises à intégrer entre autres les aspects réglementaires en matière d'accessibilité. Seul pôle national d'innovation dédié au secteur de l'artisanat sur les questions d'autonomie et de silver économie, le CNISAM vous propose un registre d'accessibilité gratuit et facile à compléter.

Ce présent registre a été conçu pour les ERP de 5éme catégorie. Il vous permet de faire le point régulièrement sur l'avancée des travaux. Le tenir à jour vous permet de justifier des réalisations et du bon déroulement de votre Ad'AP.

#### Comment remplir votre registre?

Commencez par remplir la fiche identité propre à votre ERP. Vérifiez ensuite point par point la conformité de votre ERP et complétez les tableaux en fonction des travaux prévus et ceux déjà réalisés. En cas de doute, nous vous conseillons de télécharger gratuitement la brochure « L'accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public des ERP et IOP de 5° catégorie» éditée par le CNISAM (nov. 2015).

- Nature de la réalisation : un bref descriptif des aménagements envisagés,
- Délais de réalisation : la date butoir prévue dans votre Ad'AP pour cette réalisation,
- Coût : une estimation des frais engagés dans cette réalisation (il peut ne pas y avoir de coût)
- Validation à la réception : à remplir une fois la réalisation terminée.
- Date : la date de fin de réalisation de l'aménagement (elle peut être antérieure au délai de réalisation).

Dès qu'un nouvel élément d'accessibilité est mis en place dans votre ERP, reprenez ce document pour le mettre à jour.



Raison sociale: Chambre des métiers et de l'Artisonat de l'Ariège

Adresse: 2 rue Jean Houlin

Code postal: 09000 Ville: Foix

Fax: Téléphone: 05\_34.09.88.00

Email: Accueil@cma-ariege.fr Site web: CMA

Nom du représentant de la personne morale:
Siret: 130 027 931 000 34 Naf: 94112 Activité des organisations
Patronole et consulaire

L'établissement fait-il partie de la 5<sup>ème</sup> catégorie : OUI 

NON □

Public: 2 20/ <56 Total: 37/ 600 Personnel: 17 Effectif de l'ERP:

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI 🛭 NON 🗆

Un document tenant lieux d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI ☐ NON ☒.

Si oui à quelle date :

Existe-il un registre de sécurité : OUI NON□

### SIGNALETIQUE

- · Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- · Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- · Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- · Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- · Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME:

OUI 🗆

NON M

PAS CONCERNÉ [

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Signaletique parking pour PSH(à l'avant et à l'arrière de la CMA)-panneaux-sol	Réoliné			
Signaletique au sol entrée direction accueil (Bande de guidage)	Réalisé			
Repérage parois vitrées ht 1.40n et 1.60 n	30/03/22 (6 roto)		de	
Rejoere contrasté tactifement et visuellement de puis le sas d'entrée jusqu'à l'accueil de l'établisse-at non réalisé	30/03/22 (6 nois)		oK	

- · Cheminement extérieur 20 lux
- · Circulation piéton / voiture 50 lux
- · Circulation intérieur 100 lux
- · Escalier et équipement 150 lux
- · Poste ou banque d'accueil 200 lux

CONFORME:

OUI 🗆

NON X

PAS CONCERNÉ 🗆

100000000000000000000000000000000000000	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Erlainage extérieurs	Réolissé			
L'éclairage des circulations intérieures est globolement insufficant (environ 80 Pux resuré)	30/03/22 (6400)		ok	
Eclairage excolier et banque d'accreil insufis-t	30/03/22		ok	

7

### CHEMINEMENT

- · Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie ≥ 0.15 m
- Dévers sur les cheminements ≤ à 3 %
- · Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- · Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre ≤ 2,20 m sous élément suspendu

CONFORME:	OUI 🗆	NON 🗷	PAS CONCERNÉ [
-----------	-------	-------	----------------

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Pente d'accès PMR (Personne à nobilité réduite) à l'entrée de la CMA	31/03/22 (6 rais)	/	dK,	
D) Repère continu conti de la place de st PMR et l'escalien	ationnemen	+ PHR	et visuell , jusqu'à	ement, l'élémeter

CMA-LOGIS-REGISTRE-ACCESSIBILITE-V1

PA

### 9

# VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

COL C. HOLL THE COLLEGE	CONFORME:	OUI 🗆	NON	PAS CONCERNÉ P
-------------------------	-----------	-------	-----	----------------

ais de la lisation	Coût	Validation à la réception	Date
ali	is de la isation	is de la isation Coût	is de la isation Coût Validation à la réception

### PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- · Places localisées à proximité de l'entrée
- · Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- · Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

CONFORME:

OUI 🗆

NON 50

PAS CONCERNÉ 🗆

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Place de porking localisées à proximité de l'entrée. -Marquage au sol et pomeour à réfaire	25/co/22 (cimi)		ok	
Le cheminement entre la place de stationnement, l'élevateur et l'escalier d'accès n'est pas reperé	30/07/22		OK	

## PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

- · Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m 2.20 m)
- · Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- · Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- · Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

THE COLUMN THE PARTY OF THE PAR	CONFORME:	OUI 🕅	NON	PAS CONCERNÉ
--	-----------	-------	-----	--------------

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Porte automatique devant l'élévateur vertical PHR à l'entrée de la CMA	Réaliné			

### ASCENSEUR ET PLATEFORME ÉLÉVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- · Largeur de passage de porte 0.80 m
- · Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée ≥ 300 kg

THE RESERVE AND ADDRESS.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE PARTY NAMED IN
and the second	التقاولات وسنوطش	market 1775
F But to 1 to	FORV	
E 600 St 15.1	DECEMBER 1	

OUI X

NON [

PAS CONCERNÉ 🗆

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Plateforme élévatrice à l'entrée de la CHA (arrière CHA) Accès handicop.	Réalisé			



### ESCALIER ≤ 3 MARCHES

- · BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- · Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- · Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche ≤ 0.17 m
- · Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- · Largeur de giron ≥ 28 cm

CONFORME:	OUI 🗆	NON □	PAS CONCERNÉ 🛭
-----------	-------	-------	----------------

Date	Validation à la réception	Coût	Délais de la réalisation	Nature de la réalisation
-				
				/_



### ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- · Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- · Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- · Hauteur de marche 0.17 m
- · Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

co	1.34	20.0	 		
	II. I	28.0	6. W I	1,00	
200	200	-00-2			

OUI

NON ☑ PAS CONCERNÉ □

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Pas de bande d'eveil à la vigilene, dernières contrenardes de chaque volée non contrastées Absence de main courante	30/03/22 (6~~0)		- X.	
> Reception des p hundicup au et sille formation	rDC (1	en s	ituation, ormation.	de 1 principa

### 15

# PLAN INCLINÉ. RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- · Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers ≤ à 3 %

Company of the last	100		-
CO	38 N/B	10.75	E PUBLICA
L WIL W J1		1000	

OUI 🗆

NON K

PAS CONCERNÉ 🗆

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Pente du plan incliné à l'entrée de la CMA pos adapté	30/03/22		ok	

## DISPOSITIF DE COMMANDE

- · Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- · Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- · Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

CONFORME:	OUI 🗆	NON	PAS CONCERNÉ [
-----------	-------	-----	----------------

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Absence de dispositif de connacde	30/03/22		ók,	
5 Intervention d des personnes	e l'aye mulenten	ent o	l'accepte	, accompaym

- · Utilisable en position debout ou assise
- · Configurer pour une communication visuelle
- · Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- · Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- · Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME:	OUI 🗆	NON	PAS CONCERNÉ [
-----------	-------	-----	----------------

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Absence de banque d'accual avec tablette accessible	30/03/22		ok	

CMA-LOGIS-REGISTRE-ACCESSIBILITE-V1

P.A

17

## PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

CONFORME: OUI X NON □ PAS CONCERNÉ □

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
-Procédure d'accueil des personne en situation de handicop (Assiche sous l'interphone) (A l'accueil (FIA)	Réalise			
- Guide d'accueil	Réalisé			

## MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- · Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- · Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

CONFORME:	OUI 🗆	NON	PAS CONCERNÉ Z
-----------	-------	-----	----------------

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

### TOILETTES

- · Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- · Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- · Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- · Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- · Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- · Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME:	OUI 🗆	NON	PAS CONCERNÉ 🗆
-----------	-------	-----	----------------

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
-Espace dons les toilettes et barre d'appri -Barre d'appri non conforme	30/03/21 (6 mais)		ok	

## LAVABO

- · Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan ≤ 0.85 m

C				

OUI 🖺

NON □ PAS CONCERNÉ □

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Lavabo conforme	Realise			

- · Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
- · Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- · Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

CONFORME:

OUI 🗆

NON

PAS CONCERNÉ 🛭

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Dat

CMA-LOGIS-REGISTRE-ACCESSIBILITE-V1

R.A

### SALLE DE RESTAURATION

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0.90 m 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)
- · Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m

OUI

CONFORME:

Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)

NON

- · Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)

PAS CONCERNÉ X

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Dat

CMA-LOGIS-REGISTRE-ACCESSIBILITE-V1

P. A

## SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE)

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte ≤ 0.25 m
- . Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- · Barre de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)
- · Equipement pour s'asseoir dans la douche
- · Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)

CONFORME:	OUI 🗆	NON	PAS CONCERNÉ 🗷
-----------	-------	-----	----------------

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



## CHAMBRE

CONFORME:

- · Les chambres doivent faire l'objet d'une identification visuelle et tactile sur la porte
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte ≤ 0.25 m
- Largeur cheminement ≥ 0.90 cm
- Angle droit autour du lit (respect de la règle des L1+L2 ≥ 2 m)

OUI

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Dat

NON □ PAS CONCERNÉ 🕅



### NOTES ET OBSERVATIONS

-Validation selon l'attentation de l'acressibilité aux personnes handicapées Ly Vu par le référent handicap-Patrick ATTARD

Le 08/10/21 à Foix

Ly Mise à jour du registre d'accessibilité aux personnes en situation de handicaps by par le référent hundicaps-Patrick ATTARD

Le 18/09/23 à Foix

15





CNISAM - Service de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de la Nouvelle Aquitaine 14 rue de Belfort CS 71300 - 87060 LIMOGES cedex Tél : 05 55 79 40 70 / contact@cnisam.fr

WWW.CNISAM.FR







